

**APENDICE A - INFORME TÉCNICO**  
**FORMATO DE FICHA DESCRIPCIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES**  
**BAJA DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES**

N° DE ORDEN	CUENTA CONTABLE	CÓDIGO PATRIMONIAL (SBN)	DENOMINACIÓN	DETALLE TÉCNICO (1)							ESTADO DE CONSERVACIÓN	FECHA ALTA	VALOR ALTA (S/)	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 30/04/2025	VALOR NETO (S/)	CAUSAL BAJA	UBICACIÓN FÍSICA
				MARCA	MODELO	COLOR	SERIE	AÑO	PLACA	MOTOR							
1	1503.0101	678250000366	CAMIONETA	NISSAN	FRONTIER	PLATA	3N6PD23Y0CK055784	2,012	EGI-218	YD25389875T	MALO	25/03/2024	S/ 82,949.20	S/ 81,832.55	S/ 1,116.65	MANTENIMIENTO O REPARACIÓN ONEROSA	AAA CAPLINA OCOÑA
<b>TOTAL GENERAL S/</b>												<b>S/ 82,949.20</b>	<b>S/ 81,832.55</b>	<b>S/ 1,116.65</b>			

(1) EN CASO DE VEHICULOS ADICIONALMENTE LLENAR FICHA TÉCNICA DE VEHICULO (ANEXO N° 8)  
(2) EL ESTADO ES CONSIGNADO EN BASE A LA SIGUIENTE ESCALA:BUENO, REGULAR, MALO, CHATARRA.

\_\_\_\_\_  
Paola Yuviksa Joaquín León  
Coordinadora del Área de Control Patrimonial  
Unidad de Abastecimiento y Patrimonio  
Autoridad Nacional del Agua

\_\_\_\_\_  
Jessica Lenka Argote Gomez  
Subdirectora  
Unidad de Abastecimiento y Patrimonio  
Autoridad Nacional del Agua